Podatel:

[redacted]

Adresát:

Obecní úřad Štítná nad Vláří - Popov
Štítná nad Vláří 72
76333 Štítná nad Vláří

IDDS: bkcbres

Dne: 31.12.2021

Žádost o poskytnutí informací

Podatel tímto žádá, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Obecní úřad Štítná nad Vláří - Popov o poskytnutí následujících informací:

1) Všechny zprávy (jako výstup povodňové komise, případně jiné, týkající se povodní, nebo povodňových opatření, preventivních opatření nebo podobných), které se týkají Havránkova potoka a zároveň přehrady s rybníkem na tomto potoce. Pro léta od roku 1997 do současnosti.

Prosím o poskytnutí výše požadovaných informací do datové schránky ID: [redacted] Za poskytnutí informací předem děkuji.

[redacted]

OBEC
ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ - POPOV

Došlo: 31-12-2021
Č.j.: SVP 1924/2021

Dok.: 1
Příl.:

Sp.zn.: V10
Sk.zn./Ih..

OBEC ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ-POPOV

763 33 Štítná nad Vláří-Popov 72, IČO 00284556

Vaše DS ze dne	Vyřizuje	značka	dne
31. 12. 2021	Machučová	žádost o informaci	14. 1. 2022

Na základě Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 31. 12. 2021, Vám poskytuji tyto informace:

- v archivu obecního úřadu Štítná nad Vláří-Popov se nachází kniha povodňové komise od r. 1997, dále aktuální kniha od r. 2015 až doposud, které obsahují mimo povinné roční školení povodňové komise pouze jeden výstup povodňové komise a to „Zprávu o činnosti povodňové komise při bleskových povodních dne 13. 6. 2020 v Obci Štítná nad Vláří-Popov", kterou Vám zasílám v příloze č. 1.
- Žádné další zprávy – výstupy povodňové komise, případně jiné týkající se povodní nebo povodňových opatření, preventivních opatření nebo podobných týkající Havránkova potoka a zároveň přehrady s rybníkem na tomto potoce v období 2010 – 2021 nebyly nalezeny.

S pozdravem

Příloha:
1x Zpráva o činnosti povodňové komise při bleskových povodních dne 13. 6. 2020 v Obci Štítná nad Vláří-Popov

Informace je zaslána datovou schránkou

OBEC Štítná nad Vláří-Popov
Štítná nad Vláří 72
763 33 Štítná nad Vláří-Popov
IČ: 00284556, DIČ: CZ00284556

Mgr. Machučová Jana
starostka obce

Zpráva o činnosti povodňové komise při bleskových povodních dne 13. 6. 2020 v obci Štítná nad Vláří-Popov

Na základě osobní kontroly a zhodnocení předsedy povodňové komise a telefonických informací od občanů, že obcí protéká velké množství vody, byla svolána dne 13. 6. 2020 v 16,00 hodin na obec povodňová komise a vyhlášen II. stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti. Na řešení náhlé přívalové vody byly povolány jednotky hasičů Štítná nad Vláří, Popov, Slavičín, Brumov-Bylnice, Valašské Klobouky a Horní Lideč. Do činnosti se zapojila i řada dobrovolníků. Jednotliví členové povodňové komise objížděli zasažené oblasti, koordinovali technickou pomoc obce, družstva Javorník, firmy Belit a hasičů, k dispozici byly traktory, bágry, JCB a ostatní těžká technika.

Voda se valila z přilehlých kopců, potoků a tvořila nové toky přes místní komunikace, Proudy přívalové vody byly tak silné, že kanalizace nestačila, poklopy kanálů byly silou vymrštěny, Voda sebou valila velké množství kamenů, hlíny, dřeva. Hasičské sbory prováděli odčerpávání vody z garáží, domů, čištění komunikací, příkopů, ucpaných propustků a dalšího příslušenství, proplach kanalizace. ORP Valašské Klobouky poskytlo obci pytle, které jsme následně pytlovali na firmě Belit a rozváželi do zasažených oblastí.

Povodňová komise neustále kontrolovala hladinu potoků, bystřin a

Zasaženy byly tyto části:

k. ú. Popov nad Vláří

- zde se v místní části Močidla z koryta vylil Havránkův potok, který měl přítok z hložeckých vrchů. Voda se vylila do polí, odnesla vše, co měli obyvatelé na dvorcích – dřevo, stavební materiál, dětské houpačky, zatopeny byly stodůlky. Nejvíce byl zatopen rodinný dům č. p. 93, kde voda zaplavila dům ve všech místnostech. Voda byla odčerpávána zásahem hasičského sboru. I další rodinné domy, nacházející se na trase rozlitého potoka byla zasaženy vodou. Velkou překážkou průtoku vody jsou postavené ploty mezi jednotlivými rodinnými domy, skládky dřeva, postavené drobné stavby atd. , které se staly důvodem velkého rozlivu vody do šířky. Voda neměla volný průtok. Dále v této oblasti došlo k velkému sesuvu kamení z polí, které se dostalo na komunikaci – odklízeli hasiči, dobrovolníci, občané.
- následně se rozvodněný tok Havránkova potoky rozlil v oblasti rodinných domů v blízkosti farmy Popov, zde zasahovali hasičské sbory Popov, Štítná, Slavičín, Valašské Klobouky, které hlídaly a usměrňovaly vodní tok. Průběžně prováděli čištění koryta Havránkova potoku a jeho přítok, kde došlo následně k ucpání propustku.
- místní část Lázek poničená a vymletá komunikace, naplavení kamení a dříví

k. ú. Štítná nad Vláří

- hladina Zelenského potoku dosáhla v 17,20 SPA3, aktuální hladina byla 165 cm, za necelou hodinu sklesla hladina 118 a pomalu do nočních hodin klesala. Povodňová hlídka kontrolovala hladinu potoku.
- V místní části Obárané, Kráčina se voda valila proudem místní komunikací, zaplavila prostory družstva Javorník
- Nejhůře zasaženou byla obytná oblast nacházející se pod Dubečky, kde po ucpání dvou propustků dřevem, kameny se vody z přilehlých kopců nekontrolovatelně valila do obce. Nejhůře byl zasažen rodinný dům č. p. 443, kde voda zatopila garáž s příslušenstvím. Zde probíhalo intenzivní vyčerpávání vody, vyklízení obsahu sklepa.
- Dále se voda řítila komunikací II. třídy, kde ucpala kanály, vyhodila poklopy, naplavovala hlínu a bahno, protékala mezi rodinnými domy a napojila se na řeku Vláru
- Místní část Valentov byla úplně splavena, Kochavecký potok se rozlil do dvorů, zahrad k rodinným, poničil cesty, vyplavil kameny, dřevo, bahno
- Místní část Nivy – poničené a vymleté cesty

Shrnutí:

Závěrem konstatuji, že nedošlo k újmě na zdraví. Bleskové povodně nelze předvídat, mají nově vytvořené koryta a útočí v místech, kde nikdy dříve voda nebyla.

Povodňová komise průběžně sledovala výšku hladiny vodních toků, kritická místa – mostky, propustky a spolupracovala s hasičským záchranným sborem. Zajišťovala nezbytný počet obecních pracovníků s technikou, spolupracovala s místními firmami a využila jejich dostupnou těžkou techniku při likvidaci a obnově zasažených oblastí v obci.

Doporučení – uvolnění uměle vytvořených překážek - plotů, skládek dříví a volně stojících překážek v prostoru toku Havránkova potoku v oblasti rodinných domů.

Ve Štítné nad Vláří dne 15. 6. 2020

Přílohy: fotodokumentace

Zpracovala: Mgr. Machučová Jana, předseda povodňové komise obce Štítná nad Vláří-Popov

OBEC Štítná nad Vláří-Popov
Štítná nad Vláří 72
763 33 Štítná nad Vláří-Popov
IČ: 00284556, DIČ: CZ00284556

Mgr. Machučová Jana, starostka obce, v. r.







Obec Štítná nad Vláří-Popov IČO 00284556 TEL: 577 336 125 www.stitna-popov.cz
763 33 Štítná nad Vláří 72 DIČ CZ 00284556 FAX: 577 336 126 ČÍSLO ÚČTU 3029669/0300





Obec Štítná nad Vláří-Popov IČO 00284556 TEL: 577 336 125 www.stitna-popov.cz
763 33 Štítná nad Vláří 72 DIČ CZ 00284556 FAX: 577 336 126 ČÍSLO ÚČTU 3029669/0300

Štítná nad Vláří-Popov - Čidlo5 Štítná samostatný sloup

aktual

Další v oblasti Čidl

Stav hladiny	Aktualizováno	Stav baterie
17 cm / normální	02.07.2020 07:39:11	12,78 V

Vstupy	Výstupy	Stav komunikace
Provoz z baterií	Zakázání alarmů	OK - 02.07.2020 07:39:11

Datum od	Čas od	Datum do	Čas do
13.06.2020	07:41	13.06.2020	23:41

1 den | 3 dny | 7 dní | 14 dní | 30 dní

Zobrazení od 13.06.2020 07:59:43 do 13.06.2020 23:39:39

